

帮依忙

与民分忧 为民解难

24 小时热线

962555

微调查

施工后地砖缺失 过路人脚下坎坷

近日，家住自忠路的市民孙先生向本报 962555 热线反映，位于淡水路自忠路路口的人行道附近，十多块地砖缺失，给附近路人的出行带来了很大的不便。

路口变成“洼地”

近日，记者来到自忠路附近。记者看到，位于淡水路 and 自忠路的路口，确实有十几块地面砖“缺失”了，地上坑坑洼洼，露出了黄沙等填充物，并形成了一个长度约为 3 米，宽度约为 2 米的“洼地”。

据孙先生说，大约十天前，他曾经看到数名工人在这里施工。可是，工人撤走之后，路口就无人管理，逐渐成了这样的一番景象。孙先生质疑道，既然地面砖块缺失，会直接影响到路人的正常通行，施工方为何不用施工围栏，将它围住，来阻止通行呢？“难道非要等到路人路过此地，不慎摔倒之后，再作一些补救措施吗？”孙先生无奈地摇了摇头。

行人脚下“拌蒜”

记者看到，地砖缺失，不少市民只能走在非机动车道上，和自行车、电瓶车等一起“争道”，险象环生。也有市民告诉记者，白天还能看清楚周边路况，一到了晚上，这里黑灯瞎火，更容易让人脚下“拌蒜”，产生严重的安全隐患。“周边住了许多老年人，本来视力就不好，反应能力也不够快，稍不留神，就会‘中招’。如果真的出了事情，谁能来负责？”孙先生坦言，他曾在晚上散步时，看到一些老年人在这里“路难行”。

记者发现，市民们的担心不无道理。据记者实地目测，这些砖块缺失后，留下的“凹塘”，足以让成年人的脚掌踏入。而在记者采访的二十分钟内，就有不少过路行人缺乏警惕，脚下趔趄，险些跌倒，十分危险。

“拦路虎”应清除

记者特意询问了住在附近的多位居民。他们表示，曾看到过施工人员在此施工，但为何施工、施工方又是哪个单位的，他们并不清楚。“不论如何，我们希望，施工单位不能‘留尾巴’，需要把活干清楚、干干净净了。”

为此，市民孙先生呼吁，希望施工方能够赶快将地面砖补齐，不要让这个路口继续成为阻挡周边路人前行的“拦路虎”。

本报记者 徐驰

有困难就找帮依忙

民有所呼 我有所应

拿起电话，说出
那些让你郁闷的事