

“丝绸缩水”问题也常遭投诉。这通常是因为厂家在生产过程中对面料的预处理不够充分,或采用了质量较差的原料。在对 50 款样品洗涤后发现,FEIYONG、赵大喜、珊目尔 3 款样品的水洗尺寸变化率超过标准限定范围。

本报记者 孙云