



两名工人，坠亡在电梯井

最近几年，建筑行业态势变动，工程量的减少，加重了施工单位的经营压力。压力层层转嫁，最终落到了具体的工人身上。

□ 记者 | 王仲鸣

4月2日，安徽合肥一小区发生电梯安全生产事故。上午10时许，伴随一声巨响，两名正在施工的工人在电梯间高速下坠，从18楼直直地摔到1楼，不幸坠亡。

事发当天，一张网传的聊天记录截图在当地数个微信群传播。截图显示，上午10时18分

许，庐阳区某小区电梯轿厢坠落，2名检修工人死亡。

此后，社交媒体上有网友在讨论中指出，结合“从18楼坠至1楼”等情况，具体施工应是拆除电梯，而非普通的检修。

到底是检修，还是拆除？4月下旬，《新民周刊》记者前往位于合肥庐阳区长丰路的事发小

上图：安徽合肥元一美邦国际小区。

摄影 / 王仲鸣

区——元一美邦国际。在发生坠亡的单元楼，经过实地观察、采访业主，可以确认此次事故为拆除电梯时发生。

在常识中，现代城市住宅的电梯是安全可靠的。但发生在安徽合肥的坠亡悲剧，并非个案。近年来电梯安全事故不时发生。尤其在电梯安装与拆除环节，作